

**CENOVÁ PONUKA****ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100700**

<b>HServis s.r.o.</b> <b>Mokrá Lúka</b> <b>050 01 Revúca</b> IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	<b>MOTEL SOSNA, spol. s r.o.</b> Popradské nábřežie 444/22 05801 Poprad IČO: 31725961 DIČ: 2020517378 IČ DPH: SK2020517378
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	<b>Typ stroja : AXSP 1800</b> <b>Výr. číslo: 168470</b> <b>Záruka do: 07.09.2018</b> <b>Dátum prijmu do servisu :03.04.2024</b>
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Opis poruchy od zákazníka: Pri vŕtani bolo cítiť zápach a následne došlo zastaveniu

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

K poškodeniu elektroniky prevažne dochádza prehriatím motora a elektronických súčiastok (spínač, elektronika). Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronických súčiastok.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	144001019	Elektronika	1,00 ks	34,7200	34,7200
2	144000001	Sada uhlíkov AXSP1440/1800	1,00 ks	7,2900	7,2900
3	144001018	Nálepka na elektroniku	1,00 ks	0,9500	0,9500
4	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
5	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					<b>62,9600</b>
Základ					<b>62,9600</b>
DPH 20%:					<b>12,59</b>
<b>K úhrade celkom:</b>					<b>75,55</b>

Odovzdal: \_\_\_\_\_

Dátum, Prevzal: \_\_\_\_\_

Zákazka ukončená dňa: \_\_\_\_\_

dátum tlače 04.04.2024