

**Majiteľ reklamovaného predmetu:  
J.D.Š. Group s.r.o.****HERMAN AXAG 1800IAKU uhlová brúska****Dátum prijatia na servis: 30.04.2024**

Výrobné číslo: 200237

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 19.04.2026

18V|125mm|Komplet

Opis poruchy od zákazníka:  
nefunguje, nenabíja

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Stav náradia: znečistenie

Opotrebenie vzhľadom na vek: nadpriemerné

Technickou kontrolou bola zistená nefunkčnosť oboch akumulátorov. Takáto nefunkčnosť týkajúca sa oboch akumulátorov je veľmi zriedkavý prípad, ktorý mohol vzniknúť napr. tak že počas zimy zostali oba akumulátory uskladnené v teplotách nižších ako -5 v nenabitom stave. Akumulátory sme napriek tomu vymenili za nové.

Doporučenie: Akumulátory skladujte optimálnej teplote v rozmedzí od -5 do +25 °C pri relatívnej vlhkosti 60 +/- 20 %, v nabitom stave na cca 60 %.

| Typ dokladu    | Číslo   | Dátum dokladu | Číslo     | Názov                                    | Množstvo | Partner             |
|----------------|---------|---------------|-----------|--|----------|---------------------|
| <b>Výdajka</b> | 2400707 | 02.05.2024    | 144000014 | AkumulátorBL 18040 18V 5Ah s indikátorom | 2,00     | J.D.Š. Group s.r.o. |