

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100904**

HServis s.r.o. Mokrú Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	ALEXSTAV s.r.o. K Palpostu 1044 25303 CHÝNĚ IČO: 26711265 DIČ: IČ DPH: CZ26711265
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : HVE 113 m.ponorný vibrátor + hadica Výr. číslo: 198712 Záruka do: 30.03.2023 Dátum prijmu do servisu :09.05.2024
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Opis poruchy od zákazníka: Ztratil výkon, vrčí, ale nevibruje, nebo vibruje málo

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Stav náradia: znečistené

Opotrebenie vzhľadom na vek: primerané

Technickou prehliadkou sme zistili poškodenie ložiska vibračnej hlavice a príruby motora. Hnací elektromotor pre vibračné hlavice bol odskúšaný bez pripojenej vibračnej hlavice a nevykazuje žiadnu poruchu. U vibračnej hlavici došlo k poškodeniu ložiska v hlavici, čo zapríčiňuje zníženie vibrácií hadice. Príruba motora je viditeľne zlomená a zavarená s menšou odchýlkou, čo mohlo spôsobiť poškodenie ložiska hadice.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu CZK
1	113000003	Príruba	1,00 ks	482	482,00
2	95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	526	263,00
3	94CZ	Prepravné	2,00 ks	125	250,00
4	397029000	HVH 29 hlavica a hadica	1,00 ks	7600	7 600,00
Spolu bez DPH:					8 595,00

K úhrade celkom:

8 595,00

Cenová ponuka platí 7 dní.

Po 7. dňoch sa celková suma zmení podľa aktuálneho denného kurzu.

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 13.05.2024