

CENOVÁ PONUKA

ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100900

HServis s.r.o. Mokrú Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	L - DEN Slovakia, spol. s r.o. Kamenná 202/40 96622 Lutilla IČO: 44646488 DIČ: 2022766460 IČ DPH: SK2022766460
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : WX12501 Uhlová brúska Výr. číslo: 185107 Záruka do: 19.12.2020 Dátum prijmu do servisu :09.05.2024
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Opis poruchy od zákazníka: odišiel hlavný vypínač

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Stav náradia: znečistené

Opotrebenie vzhľadom na vek: primerané

Technickou prehliadkou sme zistili mechanické poškodenie sieťovej šnúry pri káblovej prechodke. Prívodnú šnúru vieme

a) skrátiť o 20cm a opraviť b) vymeniť za novú s možnosťou výberu dĺžky a to:

3 m / cena 8,20 € bez DPH

4 m / cena 10,90 € bez DPH

Prosíme Vás o vyjadrenie, pre ktorý variant ste sa rozhodli.

K mechanickému poškodeniu najčastejšie dochádza pri ťahaní a ohýbaní kábla, resp. pri nosení náradia za kábel, kedy dochádza k prerušeniu jedného alebo oboch vodičov a poškodeniu izolácie kábla. Doporučenie: Poučte obsluhu náradia, aby sieťovú šnúru nenamáhalí ťahaním a ohýbaním.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
2	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					20,0000
Základ					20,0000
DPH 20%:					4,00
K úhrade celkom:					24,00