

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
LUMASEK s. r. o.****HT1440AP****Dátum prijatia na servis: 18.05.2023**

Výrobné číslo: 157513

Číslo záručného listu: 102189

Záruka do: 30.04.2020

14,4V/3Ah

Popis závady :
Poškodenie rotora

Vyjadrenie k závade:

U vášho náradia bolo zistené preťažovanie pri práci. Pri preťažovaní náradia dochádza k prehriatiu náradia a k poškodeniu rotora a statora.

Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Odberateľská	2300486	23.05.2023				LUMASEK s. r. o.
			144001011	Rotor	1,00	
			144000002	Držiak uhlíkov s uhlíkmi	1,00	
			144001014	Kryt motora	1,00	
			144001007	Ľavotočivá skrutka	1,00	
			144001018	Nálepka na elektroniku	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	