

**Majiteľ reklamovaného predmetu:  
Michal Karásek****HERMAN RX 1700IElektrické miešadlo****Dátum prijatia na servis: 01.02.2024**

Výrobné číslo: 203252

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 03.05.2026

1700W

Popis závady :

Poškodenie rotora, statora, kruttky uhlíkov a opotrebovanie uhlíkov.

Vyjadrenie k závade:

K poškodeniu rotora a statora prevažne dochádza pri preťažovaní/ prehriatí náradia. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
<b>Výdajka</b>	2400148	02.02.2024	152170010	Sada uhlíkov	1,00	Michal Karásek
<b>Výdajka</b>	2400149	02.02.2024	170001026	Rotor	1,00	Michal Karásek
			170001054	Čiapočka uhlíka	1,00	
			170001049	Stator	1,00	
<b>Faktúra</b>	32400042	02.02.2024	152170010	Sada uhlíkov	1,00	Michal Karásek