

**Majiteľ reklamovaného predmetu:  
GUTTE, s.r.o.****HERMAN BX 800|Kombinované kladivo****Dátum prijatia na servis: 10.05.2024**

Výrobné číslo: 213017

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 20.10.2024

SDS-plus|800W

Opis poruchy od zákazníka:  
Vyteká olej

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Stav náradia: znečistené

Opotrebenie vzhľadom na vek: primerané

Technickou prehliadkou sme zistili bežné opotrebenie semeringu (obr.2). Poškodenie alebo bežné opotrebenie semeringu spôsobí únik maziva popri vretene. Únik maziva môže byť spôsobený aj preťažením náradia kedy dochádza k nárastu teploty, čo spôsobí rednutie (skvapalňovanie maziva) a únik maziva cez semering.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
<b>Výdajka</b>	2400743	13.05.2024	800001010	Gufero 25x35x8	1,00	GUTTE, s.r.o.